




Svorky RVA,RVD

přehled svorek pro regulátory řady RVA a RVD

Montáž svorek



Svorky pro regulátory řady RVA

Sada svorek pro ekvitermní regulátor **RVA13.120**

SVA13.120

Označení	Popis	Barva
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP3S.02D	síťové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.05D	hořák (5-pol)	červená
AGP3S.03B	čerpadla (3-pol)	hnědá

Sada svorek pro ekvitermní regulátor **RVA33.121**

SVA33.121

Označení	Popis	Barva
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP3S.02D	síťové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.05D	hořák (5-pol)	červená
AGP3S.03B	čerpadla (3-pol)	hnědá

Sada svorek pro ekvitermní regulátor **RVA43.222**

SVA43.222

Označení	Popis	Barva
AGP2S.02M	LPB (2-pol)	fialová
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP3S.02D	síťové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.05D	hořák (5-pol)	červená
AGP3S.03B	čerpadla (3-pol)	hnědá

Sada svorek pro ekvitermní regulátor **RVA43.223**

SVA43.223

Označení	Popis	Barva
AGP2S.02M	LPB (2-pol)	fialová
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP3S.02D	síťové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.05D	hořák (5-pol)	červená
AGP3S.03B	čerpadla (3-pol)	hnědá

Sada svorek pro ekvitermní regulátor RVA46.531

SVA46.531

Označení	Popis	Barva
AGP2S.02M	LPB (2-pol)	fialová
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP3S.02D	síťové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.03K	pohon směšovače1 (3-pol)	zelená
AGP3S.03F	čerpadla (4-pol)	oranžová

Sada svorek pro ekvitermní regulátor RVA53.140

SVA53.140

Označení	Popis	Barva
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP2S.04G	čidla (4-pol)	šedá
AGP3S.02D	síťové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.05D	hořák (5-pol)	červená
AGP3S.03B	čerpadla (3-pol)	hnědá
AGP3S.03K	pohon směšovače (3-pol)	zelená
AGP3S.03F	čerpadla (4-pol)	oranžová

Sada svorek pro ekvitermní regulátor RVA63.242

SVA63.242

Označení	Popis	Barva
AGP2S.02M	LPB (2-pol)	fialová
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP2S.04G	čidla (4-pol)	šedá
AGP2S.04C	čidla (4-pol)	žlutá
AGP3S.02D	síťové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.05D	hořák (5-pol)	červená
AGP3S.03B	čerpadla (3-pol)	hnědá
AGP3S.03K	pohon směšovače (3-pol)	zelená
AGP3S.03F	čerpadla (4-pol)	oranžová

Sada svorek pro ekvitermní regulátor RVA63.280

SVA63.280

Označení	Popis	Barva
AGP2S.02M	LPB (2-pol)	fialová
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP2S.04G	čidla (4-pol)	šedá
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.04C	čidla (4-pol)	žlutá
AGP3S.02D	síťové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.05D	hořák (5-pol)	červená
AGP3S.03B	čerpadla (3-pol)	hnědá
AGP3S.03K	pohon směšovače1 (3-pol)	zelená
AGP3S.03F	čerpadla (4-pol)	oranžová
AGP3S.03K	pohon směšovače 2 (3-pol)	zelená

Sada svorek pro ekvitermní regulátor RVA66.540

SVA66.540

Označení	Popis	Barva
AGP2S.02M	LPB (2-pol)	fialová
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP2S.04G	čidla (4-pol)	šedá
AGP3S.02D	síťové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.03B	čerpadla (3-pol)	hnědá
AGP3S.03K	pohon směšovače (3-pol)	zelená
AGP3S.03F	čerpadla (4-pol)	oranžová

Svorky pro regulátory řady RVD

Sada svorek pro ekvitermní regulátor **RVD115**

SVA115

Označení	Popis	Barva
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP3S.02D	sítové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.05D	hořák (5-pol)	červená
AGP3S.03B	čerpadla (3-pol)	hnědá

Sada svorek pro ekvitermní regulátor **RVD135**

SVA135

Označení	Popis	Barva
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP2S.04C	čidla (4-pol)	žlutá
AGP3S.02D	sítové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.05D	hořák (5-pol)	červená
AGP3S.03B	čerpadla (3-pol)	hnědá
AGP3S.03K	pohon směšovače1 (3-pol)	zelená
AGP3S.03F	čerpadla (4-pol)	oranžová

Sada svorek pro ekvitermní regulátor **RVD139**

SVA139

Označení	Popis	Barva
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP2S.04C	čidla (4-pol)	žlutá
AGP3S.02D	sítové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.05D	hořák (5-pol)	červená
AGP3S.03B	čerpadla (3-pol)	hnědá
AGP3S.03K	pohon směšovače1 (3-pol)	zelená
AGP3S.03F	čerpadla (4-pol)	oranžová

Sada svorek pro ekvitermní regulátor **RVD235**

SVA235


Označení	Popis	Barva
AGP2S.02M	LPB (2-pol)	fialová
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP2S.04G	čidla (4-pol)	šedá
AGP2S.04C	čidla (4-pol)	žlutá
AGP2S.02G	M-Bus (2-pol)	modrá
AGP3S.02D	sítové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.05D	hořák (5-pol)	červená
AGP3S.03B	čerpadla (3-pol)	hnědá
AGP3S.03K	pohon směšovače1 (3-pol)	zelená
AGP3S.03F	čerpadla (4-pol)	oranžová
AGP3S.03K	pohon směšovače2 (3-pol)	zelená

Sada svorek pro ekvitermní regulátor **RVD245**


SVA245

Označení	Popis	Barva
AGP2S.02M	LPB (2-pol)	fialová
AGP2S.02G	prostorový přístroj (2-pol)	modrá
AGP2S.06A	čidla (6-pol)	bílá
AGP2S.04G	čidla (4-pol)	šedá
AGP2S.04C	čidla (4-pol)	žlutá
AGP2S.02G	M-Bus (2-pol)	modrá
AGP3S.02D	sítové napájení (2-pol)	černá
AGP3S.05D	hořák (5-pol)	červená
AGP3S.03B	čerpadla (3-pol)	hnědá
AGP3S.03K	pohon směšovače1 (3-pol)	zelená
AGP3S.03F	čerpadla (4-pol)	oranžová
AGP3S.03K	pohon směšovače2 (3-pol)	zelená


Montáž na sokl




Montáž na sokl




Montáž na DIN-lištu



Elektrické propojení



Zasunutí přístroje



Upevnění přístroje

Patice pro regulátory řady RVA a RVD

Označení	Popis
AGS 6S.400	montážní sokl pro RVA66.540
AGS 11x	montážní sokl pro RVD115
AGS 13x	montážní sokl pro RVD135 a RVD139
AGS 2xx	montážní sokl pro RVD235 a RVD245